

# BETONILATTIAN HIONTA JA JYRSINTÄ

Betonin hionnassa on riski vapautua suuria määriä kvartsipölyä, työstettävästä kiviaineksesta riippuen. Tila tulee osastoida, ja osastoidun alueen alipaineistus on suositeltavaa.

MUISTA AINA OSASTOLLA  
RIITTÄVÄ HENGITYSSUOJAUS



renta

## SUOSITELTAVAT VÄLINEET:



### BETONIN HIOMAKONE

Valitse tehtävään sopiva konetyyppi ja hiomalaikka



### KOHDEPOISTO

Ota pöly kiinni jo syntypisteessä konekohtaisella kohdepoistolla



### ESIEROTTELIJA

Säästä suodattimia ja helpota hiomajätteen käsittelyä (valinnainen, suurille pölymäärille)



### IMURI (H-LUOKKA)

Yhdistä kohdepoistoon, käytä siivoukseen, valitse työn mukaan (betonipölyssä H-luokka)



### ALIPAINESTAJA

Puhdistaa pölyä huoneilmasta, voidaan käyttää myös alipaineistukseen, ilmavaihtokerroin 6-10 x/h (suositus) alipaineen taso -5...-15 Pa (suositus)



KAIKKI KONEET LÖYDÄT  
RENTA EASYSTA

Luotu TTL:n ohjeiden ja hyväksi todettujen ratkaisujen pohjalta helpottamaan työmaan kalustovalintoja. Tarkista aina kohteen erityisvaatimukset ja työvaiheessa käytettävän hengityssuojaimen minimivaatimus!

renta.fi